

あやの台北部用地の工事進捗状況

令和2年11月末時点



工事進捗状況①




工事進捗状況② 令和2年11月末時点



工事進捗状況③ 令和2年11月末時点

県道南側の施工状況を撮影



2号調整池付近を撮影



山内南公園付近を撮影



落合川の上空より撮影




工事用道路 進捗状況



土や資機材を運搬するための工事用道路の施工を進めています。



県道二見御幸辻停車場線(仮設道路) 進捗状況



宅地造成工事を進めるにあたり、県道を一時的に迂回させる必要があるため、仮設道路を施工しています。

2号調整池周辺（地盤改良：中層混合処理工法） 進捗状況





盛土のすべり破壊や安定化を図ることを目的に、セメントと現地の土を混合させ、地盤の改良を進めています。

中層混合処理工法とは



- ・中層混合処理工法として、パワーブレンダー工法により、地盤改良を行っています。
- ・セメントと現地の土を、パワーブレンダーにより機械攪拌混合を行い、改良範囲全体を均質な改良体に造成することができます。



パワーブレンダー工法協会(https://cpds.kentsu.co.jp/assets/img/technology/92/document_pdf/power.pdf)より引用

お問い合わせ



- 橋本市 経済推進部 企業誘致室
- 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
- ☎ : 0736-33-1211
- e-mail : shoko@city.hashimoto.lg.jp