

# 通学路対策箇所図(あやの台小学校区、隅田中学校区)

平成30年11月

No.15

交通車両の多い交差点だが、信号機が無く危険。



・対策  
〈教〉安全指導の徹底  
〈警〉信号機の設置困難

No.19

送迎車により道路の横断が危険。

・対策  
〈教〉安全指導の徹底  
〈警〉横断歩道の設置困難

No.16

No.68

交通車両が多く、見通しが悪いので危険



・対策  
〈市〉カーブミラー設置  
No.16【H27対策済】  
No.68【R1対策済】  
〈警〉停止線及び止まれの標識  
【R2対策済】

No.21

交通車両の増加により、道路の横断が危険。

・対策  
〈警〉横断歩道の設置。  
【設置済】

No.20

交通車両の増加により、道路の横断が危険。



・対策  
〈市〉誘導停止線の設置  
【H28対策済】  
〈警〉横断歩道の設置困難

No.67

交通車両の増加により、道路の横断が危険。



・対策  
〈市〉誘導停止線の設置  
【R1対策済】  
〈警〉横断歩道および停止線の設置  
【R2対策済】

No.22

住宅内の通過車両があり危険。

・対策  
〈警〉区域内をゾーン30に指定(自治会と協議し検討)

No.18

交通車両が多く危険



・対策  
〈市〉街区道路として安全対策を検討する。

No.17

交通車両が多く危険



・対策  
〈市〉路面標示  
【対策済】




: 要対策箇所



: 主な通学路

縮尺 1 : 10000



# 通学路対策箇所図(あやの台小学校区)

令和5年3月

