

通学路対策箇所図(三石小学校・紀見北中学校区)

令和3年3月

No.97

交差点東側が一時停止になっておらず、駅の方(東側)から来る車がスピードを出して通過する。



・対策

- <教>見守りの強化
- <警>横断歩道の補修
【R3対策済】
- <市>中央破線検討
【R6以降対策予定】

No. 96

北から国道371号へ向け、スピードを出し交差点を止まらない車が多い。



・対策

- <教>見守りの強化
- <警>横断歩道の補修
【R3対策済】
- <市>車止め等の検討
【R3対策済】

No.1

歩道と車道との区別がなく見通しが悪い



・対策

- <市>車道に速度注意等のペイント
【H26 対策済】

紀見北中学校

文

三石小学校

文

No.78

歩行者専用道路への進入禁止ポールが欠損している。



・対策

- <市>ピラーの設置
【R2対策済】




: 要対策箇所



: 通学路

縮尺 1 : 10000



通学路対策箇所図(三石小学校・紀見北中学校区)

令和7年2月

