

・ 施設整備計画の名称

橋本市公立学校等施設整備計画

・ 計画期間

平成30年度～令和2年度（3年間）

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年2月中旬～3月下旬

(2) 評価の方法

事業完了後、施設利用者から意見、評価等を聴取し、その結果を踏まえて事後評価を行った。
また、次期整備計画の内容について検討を行った。

4. 総合的な所見

本施設整備計画の目標は、計画通りに達成することができた。
特に大規模（トイレ）改造については、学校現場から好評を得ており、子どもたちに「きれいに使っていく」という意識が生まれ、環境面だけでなく、教育の面でも効果を上げていると言える。
一方、老朽化対策は今後もより大きな課題となってくるため、引き続き関係者と検討を重ね、教育環境の質的向上を図るとともに、防災機能の強化等、安心して学校生活を送れる教育環境を実現していきたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

西部小学校校舎および屋内運動場について、長寿命化改良事業を実施し、外壁・屋上防水・教室・トイレ・廊下等全面改修を行うことで、建物の耐久性を高めることができた。
今後も市立小中学校施設については、老朽化対策が大きな課題となっているため、「橋本市学校施設長寿命化計画」に基づき、計画的に整備を進めていく。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

城山小学校、隅田中学校、紀見北中学校の校舎について、非構造部材(外壁等)の改修を実施し、柱本小学校、境原小学校、学文路小学校、清水小学校、応其小学校、恋野小学校、隅田中学校、紀見東中学校の屋内運動場について、非構造部材(外壁・天井器具)等の改修を実施し、拠点避難所として機能の強化充実を図ることができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

紀見小学校、柱本小学校、三石小学校、橋本中央中学校、隅田中学校、紀見東中学校、紀見北中学校の校舎・屋内運動場について、老朽化対策及び現在の生活様式に合わせた洋式化・乾式化を実現するため、大規模改造(トイレ)を実施した。

また新型コロナウイルス感染症対策として、分散事業等児童生徒、教職員が安心して学校生活を送れるよう、学文路小学校、橋本中央中学校、隅田中学校、紀見東中学校、紀見北中学校、高野口中学校の特別教室等に空調設備を設置し、室内環境の改善を図った。

さらに、城山小学校、橋本小学校・橋本中央中学校においては、グラウンド改良工事を実施し、屋外教育環境の充実を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
西部小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R1.5～R2.1	R2.1.23		
西部小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R2.5～R3.3	R3.3.22		
西部小学校(Ⅲ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R3.6～R4.2	R4.2.1		
西部小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	R	R2.5～R3.3	R3.3.22		
隅田中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.5～R1.9	R1.9.30		
隅田中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.5～R2.11	R2.11.6		
隅田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.5～R2.11	R2.11.6		
紀見東中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.5～R1.9	R1.9.30		
紀見東中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.5～R3.2	R2.2.15		
紀見東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.5～R3.2	R2.2.15		
紀見小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.3	R3.3.16		
紀見小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.6～R3.3	R3.3.16		
紀見北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.5～R3.2	R3.2.16		
紀見北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.5～R3.2	R3.2.16		
柱本小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R3.12	R3.12.14		
柱本小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R3.6～R3.12	R3.12.14		
三石小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R3.11	R3.11.11		
三石小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R3.6～R3.11	R3.11.11		
橋本中央中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R4.3	R4.3.25		
橋本中央中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R3.6～R3.12	R3.12.14		
柱本小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R1.11～R2.3	R2.3.30		
境原小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.9～R3.3	R3.3.26		
学文路小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.11～R3.2	R3.2.5		
清水小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.9～R3.3	R3.3.10		
清水小学校(99)	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.9～R3.3	R3.3.10		
城山小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R2.8～R3.1	R3.1.21		
応其小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.12～R3.2	R3.2.19		
隅田中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R2.8～R3.3	R3.3.10		
隅田中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.12～R3.2	R2.2.19		
紀見東中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R3.1～R3.3	R3.3.26		
紀見北中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R2.9～R3.2	R3.2.18		
恋野小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R3.6～R3.7	R3.7.2		
学文路小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R3.1～R3.1	R3.1.18		
隅田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.8～R2.9	R2.9.7		
紀見東中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.8～R2.9	R2.9.14		
紀見北中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.8～R2.9	R2.9.7		
橋本中央中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.8～R2.9	R2.9.28		
高野口中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.8～R2.9	R2.9.30		
城山小学校	(4)	09	屋外教育環境	-		R3.7～R3.11	R3.11.10		
橋本小学校	(4)	09	屋外教育環境	-		R3.10～R4.2	R4.2.16		
橋本中央中学校	(4)	09	屋外教育環境	-		R3.10～R4.2	R4.2.16		